



ООО «Геофрост»

141410, г. Химки, пр. Мельникова 12

**Тел:** +7 (495) 943-89-42, +7 (926) 982-82-65

**E-mail:** [geofrost@mail.ru](mailto:geofrost@mail.ru)

**[www.geofrost.ru](http://www.geofrost.ru)**

## Дополнительные опции к компрессорам Bitzer

Наименование	Код Bitzer	Используется в компрессорах Bitzer	Цена, EUR
Тэн подогрева картера	343224-02	2KC-05.2, 2JC-07.2, 2HC-1.2, 2HC-2.2, 2GC-2.2, 2FC-2.2, 2FC-3.2	50
Тэн подогрева картера	343219-01	2EC-2.2, 2EC-3.2, 2DC-2.2, 2DC-3.2, 2CC-3.2, 2CC-4.2, 4FC-3.2, 4FC-5.2, 4EC-4.2, 4EC-6.2, 4DC-5.2, 4DC-7.2, 4CC-6.2, 4CC-9.2	61
Тэн подогрева картера	343219-04	4VCS-6.2, 4VCS-10.2, 4TCS-8.2, 4TCS-12.2, 4PCS-10.2, 4PCS-15.2, 4NCS-10.2, 4NCS-12.2	61
Тэн подогрева картера	343213-04	4J-13.2, 4J-22.2, 4H-15.2, 4H-25.2, 4G-20.2, 4G-30.2, 6J-22.2, 6J-33.2, 6H-25.2, 6H-35.2, 6G-30.2, 6G-40.2, 6F-40.2, 6F-50.2	69
Вентилятор доп. обдува головок цилиндра	343021-01	2KC-05.2, 2JC-07.2, 2HC-1.2, 2HC-2.2, 2GC-2.2, 2FC-2.2, 2FC-3.2	247
Вентилятор доп. обдува головок цилиндра	343021-12	2EC-2.2, 2EC-3.2, 2DC-2.2, 2DC-3.2, 2CC-3.2, 2CC-4.2	291
Вентилятор доп. обдува головок цилиндра	343021-19	4FC-3.2, 4FC-5.2, 4EC-4.2, 4EC-6.2, 4DC-5.2, 4DC-7.2, 4CC-6.2, 4CC-9.2	375
Вентилятор доп. обдува головок цилиндра	343021-13	4VCS-6.2, 4VCS-10.2, 4TCS-8.2, 4TCS-12.2, 4PCS-10.2, 4PCS-15.2, 4NCS-10.2, 4NCS-12.2	375
Вентилятор доп. обдува головок цилиндра	343021-04	4J-13.2, 4J-22.2, 4H-15.2, 4H-25.2, 4G-20.2, 4G-30.2	375
Вентилятор доп. обдува головок цилиндра	343021-05	6J-22.2, 6J-33.2, 6H-25.2, 6H-35.2, 6G-30.2, 6G-40.2, 6F-40.2, 6F-50.2	375
Головки цилиндра с регулировкой производительности	302367-01	4FC-3.2, 4FC-5.2, 4EC-4.2, 4EC-6.2, 4DC-5.2, 4DC-7.2, 4CC-6.2, 4CC-9.2	374
Головки цилиндра с регулировкой производительности	302355-12	4VCS-6.2, 4VCS-10.2, 4TCS-8.2, 4TCS-12.2, 4PCS-10.2, 4PCS-15.2, 4NCS-10.2, 4NCS-12.2	384
Головки цилиндра с регулировкой производительности	302355-20	4J-13.2, 4J-22.2, 4H-15.2, 4H-25.2, 4G-20.2, 4G-30.2, 6J-22.2, 6J-33.2, 6H-25.2, 6H-35.2, 6G-30.2, 6G-40.2, 6F-40.2, 6F-50.2	401